

NASTRO TRASPORTATORE CON PIC

prof. Fusco Ferdinando

NASTRO TRASPORTATORE CON PIC

Il nastro trasportatore svolge le seguenti funzioni:

- Trasporto pezzi.
- Asciugatura pezzi.
- Scarto pezzi di dimensione superiore ad un valore prefissato.
- Conteggio pezzi.

Le componenti fondamentali:

- Due controllori a interfaccia programmabile PIC 16F84A
- Motore passo passo per movimentazione nastro.
- Scheda operatore con display.
- Pistone elettromagnetico.
- Tre sensori IR
- Una ventola
- Scheda controllo del motore passo passo e controllo display.
- Scheda di potenza per azionamento motore.
- Scheda controllo pistone elettromagnetico.
- Scheda controllo ventola e blocco nastro.
- Alimentatori per le 4 schede
- Led di segnalazione

Dalla scheda operatore è possibile svolgere le seguenti funzioni:


- Marcia del nastro.
- Arresto del nastro.
- Incremento velocità del nastro.
- Reset dei pezzi conteggiati.

In particolare, quando vengono contati un numero di pezzi pari al numero impostato nel programma il nastro si ferma. Quindi, è necessario un reset del numero di pezzi.


Lo scarto di pezzi con lunghezza superiore a quella prevista, dall'altezza del sensore IR a taglio di fascio, è automatico grazie al pistone elettromagnetico.

Si riportano di seguito le schede elettroniche realizzate, i programmi in linguaggio MikroBasic utilizzati per programmare i PIC e le foto del progetto finito.


SCHEDA CONTROLLO PIC



SCHEDA DRIVER PER CONTROLLO MOTORE PASSO PASSO




ALIMENTATORE PER SCHEDA PIC



ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE (MAX 1A) PER MOTORE STEPPER

Volendo variare la coppia (non la velocità) del motore passo passo si può agire sulla resistenza variabile 2,2k in modo da avere una regolazione sulla tensione d'uscita dell'alimentatore. Si consiglia una variazione tra i 5V e 10V.



PROGRAMMA PER IL PIC COMANDO MOTORE

```
1 program Nastrotrasportatore_mezzo
  *
  * dim pulse as byte ' definizione variabile pulse
  *
5 main:
  * portb=0 ' azzera tutte le porte
  * porta=0
  *
  * trisa.0=0 'uscite per il circuito di potenza del motore stepper
10 trisa.1=0 ' " " " "
  * trisa.2=0 ' " " " "
  * trisa.3=0 ' " " " "
  * trisa.4=1
  * trisb.0=1 ' porta B0 ferma tutto
15 trisb.1=1 ' porta B1 rotazione e incremento
  * trisb.2=0 ' led verde
  * trisb.3=0 ' led rosso
  * trisb.4=0
  * trisb.5=0
20 trisb.6=0
  * trisb.7=1 ' richiesta fermata PIC_display per numero pezzi=10
  *
  * inizio:
  * portb=0 ' azzero tutte le porte quando c'è un comando di ferma tutto
25 porta=0
  * pulse=10 ' assegnato valore iniziale alla variabile pulse
  *
  * portb.2=1 'led verde acceso
  * if portb.1=1 then
30 portb.6=1 ' colloquia con PIC display per l'avvio
  * delay_ms(100)
  * portb.6=0
  *
  * portb.2=0 'led verde spento
```



```

▪
▪      porta.0=0          '3° mezzo passo
Vdelay_ms(20*pulse)
70      ' porta.2=1
▪
▪
▪      if (portb.0=1) then      'ferma tutto
      portb.5=1
75      delay_ms(100)
      portb.5=0
      goto inizio
      end if
▪
▪
80      porta.1=1          '4° mezzo passo
Vdelay_ms(20*pulse)
      ' porta.2=1
▪
▪
85      if (portb.0=1) then      'ferma tutto
      portb.5=1
      delay_ms(100)
      portb.5=0
90      goto inizio
      end if
▪
▪
      porta.2=0          '5° mezzo passo
Vdelay_ms(20*pulse)
95      ' porta.1=1
▪
▪      if (portb.0=1) then      'ferma tutto
      portb.5=1
      delay_ms(100)
100     portb.5=0

```

```

•      goto inizio
•      end if
•
•      porta.3=1          '6° mezzo passo
105     Vdelay_ms(20*pulse)
•
•
•
•
•      if (portb.0=1) then      'ferma tutto
110     portb.5=1
•      delay_ms(100)
•      portb.5=0
•      goto inizio
•      end if
115
•      porta.1=0          '7° mezzo passo
•      Vdelay_ms(20*pulse)
•
•
•
•
•      if (portb.0=1) then      'ferma tutto
120     portb.5=1
•      delay_ms(100)
•      portb.5=0
125     goto inizio
•      end if
•
•
•      porta.0=1          '8° mezzo passo
•      Vdelay_ms(20*pulse)
130     porta.3=0
•
•

```

```

•      if (portb.0=1) or (portb.7=1) then
•      portb.5=1
•      delay_ms(100)
135     portb.5=0
•      goto inizio
•      end if
•
•
•      wend
•
140
•      end if
•
•      goto inizio      ' nel caso non venga premuto alcun pulsante di inizio
•      end.

```

PROGRAMMA PER IL PIC COMANDO DISPLAY

```
• program Nastrotransportatore_schermo
•
• dim pezzi as byte           ' variabile pezzi contati
•
5 dim pulse as byte           ' variabile del numero di giri del motore
•
• dim velocita as byte        ' variabile velocità nastro
•
• dim velocita1 as string[5]  ' stringa caratteri per visualizzare la velocità
0                               ' con numeri decimali risparmiando
•                               ' sulla memoria del PIC
•
• dim txt_pezzi as char[3]    ' variabile per visualizzare il n. pezzi contati
•
5 main:
•   trisa.0=1   ' Ingresso per pulsante azzerà numero di pezzi
•
•   trisa.1=1   ' Ingresso per sensore passaggio pezzi
•
0   trisa.2=1   ' Ingresso collegato alla porta RB4 del PIC movimento nastro
•               ' per decremento variabile pulse (aumento di velocità)
•
•   trisa.3=1   ' Ingresso collegato alla porta RB5 del PIC movimento nastro
•               ' per trasmettere l'avvenuta fermata del nastro
5
•   trisa.4=1   ' Ingresso collegato alla porta RB6 del PIC movimento nastro
•               ' per trasmettere l'avvio del nastro a velocità minima
•
•   trisb.1=0   ' Collegato alla porta RB3 del PIC movimento nastro
0               ' per trasmettere il comando d'arresto del nastro quando il
•               ' a velocità minima
•
•   portb=0     'Azzerà portb
•   porta=0     'Azzerà porta
```

```

▪
▪ pezzi=0
▪ velocita=0
▪ pulse=1000      ' si assegna inizialmente un valore alto per
40                ' ottenere 0,00 a display
▪
▪ Lcd_Init(PORTB)      'Inizializza DISPLAY
▪ lcd_cmd(LCD_CLEAR)   'Invia comando di cancellazione
▪ lcd_cmd(LCD_CURSOR_OFF) 'Spegne il cursore
45
▪ while true          ' ciclo continuo
▪
▪     delay_ms(10)    ' pausa antirimbando
▪     if porta.1=0 then ' passaggio pezzo tensione bassa
50         pezzi=pezzi+1 ' Incrementa eventi passaggio pezzi
▪         while porta.1=0 ' Routine Antirepeat
▪             wend
▪
▪     end if
55
▪     lcd_out(1,2,"PEZZI")
▪     bytetostr(pezzi,txt_pezzi) ' conversione da byte a stringa del numero
▪                                     ' di pezzi
▪     lcd_out(1,9,txt_pezzi)      ' visualizzazione del n. pezzi sul display
60
▪     if pezzi>=20 then
▪         portb.1=1
▪         pulse=1000      ' alla fermata del nastro il display dovrà segnare
▪                                     ' velocità nastro nulla.
65         velocita=0
▪         delay_ms(100)
▪         portb.1=0
▪     end if

```

```

70  if porta.0=1 then
    pezzi=0
  end if

  if(porta.4=1) then      ' attivazione velocità display
75    pulse=10            ' massimo utile della variabile pulse
    while porta.4=1      ' Routine Antirepeat
    wend
  end if

80  if (porta.2=1) then    ' dall'altro PIC
    pulse=pulse-1        ' aumenta velocità
    while (porta.2=1)    ' Routine Antirepeat
    wend
  end if

85  velocita=164/pulse    ' velocità max del nastro è di 1,64 cm/s (si
87                          ' moltiplica per 100
    ' per poter ottenere tramite le operazioni sotto una
    ' suddivisione in decimali senza usare una variabile
90                          ' float che assorbirebbe tantissima memoria

  lcd_out(2,2,"Veloc")

  velocital[0] = (velocita div 100)+48      ' conversione in stringa
  velocital[1] = ","                        '
95  velocital[2] = ((velocita div 10)mod 10)+48  '
  velocital[3] = (velocita mod 10)+48        '
  velocital[4] = 0                          '

  lcd_out(2,9,velocital)                   ' visualizzazione sul display
100 lcd_out(2,13,"cm/s")

  if porta.3=1 then ' arresto nastro dall'altro PIC

```

```

    pulse=1000      ' alla fermata del nastro il display dovrà segnare
    ' velocità nastro nulla.
105  velocita=0
  end if
wend
end.

```

CALCOLO VELOCITA' DEL NASTRO TRASPORTATORE

La programmazione del PIC prevede, per l'azionamento del motore passo, un tempo regolabile per ogni singolo mezzo passo che può andare dai 200 ms ai 20 ms.

- **Motore stepper** utilizzato: numero di passi per giro = 96
- **Angolo per singolo passo:** $2\pi / 96 = 0,06545$ rad
- **Tempo minimo impiegato** per compiere un singolo passo: 0,04 s
(il programma inserito nel PIC prevede 20 ms come tempo minimo per ogni mezzo passo e quindi 40 ms come tempo minimo per un passo).
- **La variabile PULSE** presente nel programma PIC può essere variata per interi da 1 a 10.
Quindi come tempo per ogni passo si assumerà la funzione $t = "0,04 \cdot \mathbf{PULSE}"$ espressa in secondi.
- **La velocità angolare del motore** sarà una variabile:

$$\omega = 0,06545 / t = 0,06545 / (0,04 \cdot \mathbf{PULSE}) =$$
$$\text{per } \mathbf{PULSE} = 1, \quad \omega = 0,0818125 \text{ rad/s}$$

- **La velocità del nastro V** è legata alla velocità del motore secondo la relazione:

$$\mathbf{V} = \omega \cdot \mathbf{R}$$

con ω velocità angolare del motore e R raggio della puleggia.

Per R = 1 cm: $\mathbf{V} = 0,06545 / (0,04 \cdot \mathbf{PULSE}) \approx 1,64 / \mathbf{PULSE}$ cm/s


E' quindi 1,64 cm/s il valore di riferimento inserito nell'algoritmo di programmazione del PIC.

SCHEDA PER CONTROLLO VENTOLA

Al passaggio di un pezzo, si attiva, grazie al sensore IR a riflessione, la ventola e contemporaneamente si ferma il nastro.

Il tempo di fermata e di azionamento ventola può essere variato, agendo sul trimmer nello schema seguente, in un intervallo di tempo tra i 2s e 6s circa.

Il nastro viene bloccato tagliando temporaneamente, grazie ad un relè, la tensione di alimentazione della scheda controllo motore (dato che tutti i pin ingressi/uscita del PIC controllo motore sono stati già utilizzati).




SCHEDA PER PISTONE ELETTROMAGNETICO


Al passaggio di un pezzo di altezza maggiore della misura massima, si attiva, grazie al sensore a taglio di fascio IR, il pistone elettromagnetico costituito da due bobine, affiancate con stessa direzione e mai alimentate insieme, che creano due campi elettromagnetici di verso opposto. La parte mobile del pistone ha un'anima composta da una serie di magneti permanenti al neodimio. Il campo elettromagnetico prodotto dalla bobina di ritorno tiene fermo il pistone nella posizione di riposo; esso è sempre attivo tranne che nell'intervallo di tempo in cui viene attivata la bobina di spinta al passaggio di un pezzo troppo alto.

Il campo elettromagnetico prodotto dalla bobina di spinta attiva il pistone nel suo massimo spostamento per espellere il pezzo fuori misura.

La resistenza in serie alla bobina di ritorno ha la funzione di limitare la corrente nella bobina e quindi il riscaldamento di quest'ultima, dato che questa è sempre alimentata.



ALIMENTATORE PER PISTONE ELETTROMAGNETICO




I SENSORI OTTICI IR

Il sensore ottico a riflessione (conta pezzi) comunica con il PIC collegato al Display.


Il sensore ad interruzione di fascio, comunica con la scheda pistone elettromagnetico.

Per il sensore ad interruzione di fascio l'uscita a riposo sarà BASSA. Quando viene interrotto il fascio l'uscita sarà ALTA.

Per il sensore a riflessione il sensore a riposo darà un'USCITA ALTA. Viceversa, al passaggio di un pezzo, l'uscita sarà BASSA.



Fotosensore ad interruzione di fascio per azionamento pistone



Fotosensore a riflessione

Tavola degli stati, pilotaggio "half step"


L'*half stepping* ha vantaggi e svantaggi:

- **dà molta forza** alla rotazione (per metà del tempo si attivano 2 avvolgimenti anziché 1)
- attenzione però a non **surriscaldare** il motore (che deve dissipare l'energia di 2 Avvolgimenti al posto di uno solo)
- la **velocità massima si dimezza** (è raddoppiato il numero di passi)
- la **precisione di movimento raddoppia** (facciamo due passi dove altrimenti se ne faceva uno).


state	output 1...4	input 1...4	remote	next
st00	1 0 0 0	timeout 20 mS	st01	
st01	1 0 1 0	timeout 20 mS	st02	
st02	0 0 1 0	timeout 20 mS	st03	
st03	0 1 1 0	timeout 20 mS	st04	
st04	0 1 0 0	timeout 20 mS	st05	
st05	0 1 0 1	timeout 20 mS	st06	
st06	0 0 0 1	timeout 20 mS	st07	
st07	1 0 0 1	timeout 20 mS	st00	

Tavola della verità per azionare uno STEPPER MOTOR con tecnica HALF STEP


**LE FOTO DEL PROGETTO
NASTRO TRASPORTATORE**




Vista frontale




Vista posteriore



Vista laterale 1




Vista laterale 2




Vista dall'alto




Particolare scheda operatore



Particolare Stepper Motor




Particolare scheda PIC




Scheda controllo motore passo passo



Alimentatore motore passo passo e alimentatore scheda PIC



Alimentatore scheda controllo pistone elettromagnetico



Particolare del sensore IR e del pistone elettromagnetico



Particolare del sensore IR a riflessione



Particolare del display